

Im Jahr 2017 ereigneten sich folgende punktuelle Störungen mit Auswirkungen für die Kunden:

Datum	Dauer	Spannung	Anlage	Ursache
01.02.2017	120 Min.	0.4 kV	Heimeli, Sapün	HAK Sicherung ausgelöst
01.03.2017	180 Min.	0.4 kV	VK unter Fatschel- Div. Häuser	Kabelschaden
09.08.2017	300 Min.	10.0 kV	Sapünerleitung	Gewitter
13.11.2017	45 Min.	10.0 kV	TS Schneeanlage	Fehlschaltung
14.12.2017	1500 M.	0.4 kV	VK Ringstrasse – 3 Häuser	Kabelschaden
23.12.2017	75 Min.	0.4 kV	VK Kulm- Pers. Haus Kulm	Kabelschaden

*** Störungen, welche nicht in die Auswertung fallen weil die Dauer der Unterbrechung <3Minuten oder der Vorlieferant Verursacher war.**