

Im Jahr 2020 ereigneten sich folgende punktuelle Störungen mit Auswirkungen für die Kunden:

Datum	Dauer	Spng	Anlage	Ursache
11.03.2020	120 Min.	400V	TS Höhwald – VK Wetterlucke	Kabelschaden, Alterung Material
16.09.2020	180 Min.	400V	TS Trauffer- VK Montalin	Kurzschluss, Grabarbeiten
29.09.2020	1060 Min.	10 kV	Sapünerleitung	Kurzschluss, Starkschneefall
26.10.2020	38 Min.	10 kV	Sapünerleitung	Kurzschluss, Starkschneefall
09.12.2020	180 Min.	400V	Freileitung Gmeisand Molinis	Kurzschluss, Starkschneefall

*** Störungen, welche nicht in die Auswertung fallen weil die Dauer der Unterbrechung <3Minuten oder der Vorlieferant Verursacher war.**