

Im Jahr 202 ereigneten sich folgende punktuelle Störungen mit Auswirkungen für die Kunden:

Datum	Dauer	Spng	Anlage	Ursache
05.01.2022	140 Min.	10kV	Calfreisen und Castiel	Schneelast
27.01.2022	150 Min.	400V	Asora	Bauarbeiten
01.04.2022	60 Min.	400V	Chalet Irnich	Defekt an Kabel
29.04.2022	80 Min.	400V	Haus Diana	Tiefbauarbeiten
25.07.2022	19 Min.	10kV	Gebiet Sonnenrüti	Baum in Leitung
03.08.2022	135 Min.	400V	Häuser Bisang und Seehalde	Alterung Material
06.08.2022	180 Min.	990V	Prätschalp	Blitzschlag
14.09.2022	180 Min.	400V	Häuser Manja und Bianca	Tiefbauarbeiten
14.09.2022	19 Min.	10kV	Calfreisen und Castiel	Planungsfehler IBC

* Störungen, welche nicht in die Auswertung fallen, weil die Dauer der Unterbrechung <3Minuten oder der Vorlieferant Verursacher war.